IDEAL CARE DEMPRO+

प्रोडक्ट का वर्णन:

IDEAL CARE DEMPRO+ वशेष फाइबर रैनफोर्स्ड इलास्टोमेरिक लक्वीड वॉटर प्रू फंग मेम्ब्रेन पेंट है। यह उत्कृष्ट इलास्टोमेरिक ऐक्रे लक पॉ लमर और वशेष मजबूत करने वाले पॉ लएस्टर फाइबर को साथ मलाकर तैयार कया गया है। सूखने पर यह एक टिकाऊ व एक समान मोटी झल्ली बनाती है जो धरातल (सतह) पर ठोस वॉटरप्रू फंग परत बनाती है।

उपयोग में लेने के लिए उचित स्थान:

IDEAL CARE DEMPRO+ को इमारत की छतों, बालकॉनी, छतरियों और बाहरी खड़ी दीवारों पर लगाने की सलाह दी जाती है।

तकनीकी डाटा:

उत्पाद का नाम	IDEAL CARE DEMPRO+
उत्पाद संरचना:	सिंगल पैक इलास्टोमेरिक पेंट।
रंग	सफ़ेद
फिनिश	मैट (धुँधली अपारदर्शी)।
कवरेज	15-20 वर्ग फुट प्रति लीटर प्रति कोट (धरातल व छत वाला भाग), 20-25 वर्ग फुट प्रति लीटर प्रति कोट (ऊर्ध्वाधर/खडी दीवार वाला भाग)
पैक साइज	1lt, 4lt, 10lt व 20lt
भण्डारण	सूर्य की रौशनी से दूर व् ठंडी जगह पर
शेल्फ लाइफ	निर्माण दिनाँक/माह से 2 वर्ष तक (मूल रूप मे व वायुबंद (एयर टाइट) पैक डिब्बा (कंटेनर) को सूरज की रोशनी से दूर रखे।

पेंट को लगाने की विधि:

नई दीवार और पुराने पेंट की सतह को सभी ढीले, पुराने, पपड़ी, धूल, चकनाई और पाउडर सामग्री इत्यादि को रेगमाल, पट्टी, तार ब्रश इत्यादि उपयुक्त औजार से साफ करे व पुरानी दीवारों से काई, शैवाल और कवक को तार ब्रश से रगड़ कर हटा दे, ता क उनका फर से पनपना (Growth) बंद हो जाय, उसके बाद सतह को पानी के फव्वारें (Jet) से बढ़िया धो करे साफ कर व सूखने के लए छोड़ दिया जाना चाहिए।

जिस धरातल और दीवार पर पेंट करना हो उसकी जाँच पड़ताल करके देखे, यदि कोई दरार या गड्डे 2-3mm से कम के हो उसे वी (V) शेप में खुरद कर बढ़िया साफ करके उसमे आइ डयल केयर क्रैक फलर पुट्ठी को आइ डयल केयर SBR+ में मलकर उस दरार को भर ले.

3MM से बड़े गड्डे, क्षतिग्रस्त, खोखले भाग व दरार को 1:3 के अनुपात में सीमेंट और रेत के मश्रण से भरना चाहिए।

वास्त वक पेंटिंग से पहले सभी रिसाव, लीकेज, चुझना बंद होने चाहि मरम्मत व बंद करने होंगे।

नई प्लास्टर वाली सतह पर पेंटिंग कम से कम 2-3 महीने बाद ही कया जाना उ चत रहता है।

पेंट लगाने की दिशा:

पहला कोट IDEAL EXTRA MILAGE PRIMER या IDEAL CARE DEMPRO+ का सेल्फ प्राइ मंग कोट पानी में 1:1 पतला करके लगाएं।

IDEAL CARE DEMPRO+ को आडा # तिरछा (Criss-Cross) में लगाएं यानी क पहला कोट ऊपर से नीचे (वर्टिकल) और दूसरा कोट कुछ समय अंतराल दाँये से बाएं (हॉरिजॉन्टल) लगायें।

सावधानी:

IDEAL CARE DEMPRO+ उपयोग से पहले अच्छी तरह हिलाकर व छानकर लें।

कृपया इस पेंट में कसी भी प्रकार का रसायन या थनर नही मलाएं।

IDEAL CARE DEMPRO+ के अ धक पतला होने से रंग में भन्नता, कम कवरेज, सभी दागों का दिखाई देना (खराब छिपाव), खराब बॉन्डिंग या पपड़ी या क्रैक्स बन सकता है।

सतह पर अत्या धक ब्र शंग व ब्रश के लम्बे खंचाव (स्ट्रे चंग) से भी बचना चाहिए।

टिप्पणी:

पेंट की कवरेज, सतह का आधार, धरातल की स्थिति, मौसम, सतह पर लगाने का तरीका, उपकरण और कई अवांछित करको से व्यवहारिक कवरेज प्रभा वत हो सकती है। सावधानी के रूप में बहुत ही असमान्य धरातल पर एक प्रयोग के आधार पर इसका उपयोग करने के तत्पश्चात ही प्रारम्भिक कवरेज ज्ञात करके ही माल का उपयोग करे। हमारी ज्ञात कवरेज एक धरातल, मौसम,उपकरण, लगाने की व ध व् प्र श क्षत अनुभवी द्वारा सम्पन्न की गई है।